



QSL



Une sécurité Incendie au rabais

Le QSL a subi ces derniers temps de nombreux travaux de rénovation et pourtant aucune amélioration concernant la sécurité incendie du site n'a été prévue.

Hormis des cartouches filtrantes et des extincteurs avec une seule trappe de désenfumage, voilà ce que les agents ont pour intervenir et se **protéger**. Sachant que les profils de détenus mis en semi-liberté sont de plus en plus problématiques et que le risque zéro n'existe pas.

A cette heure l'agent est démuné pour faire face à un incendie important...

- ***Pas de RIA***
- ***Pas de tenues incendie avec des ARI***
- ***Un téléphone d'urgence pompiers qui ne fonctionne pas***

- ***Quelles sont les règles de sécurité incendie concernant les lieux recevant du public ?***
- ***Pourquoi aucun POI n'a jamais été mis en place avec les pompiers ?***
- ***Pourquoi depuis l'ouverture du CPML, le quartier de semi-liberté est oublié en matière de sécurité.***

L'intersyndicale Fo Justice et CFDT demande que le QSL de Mulhouse soit mis rapidement en conformité sur les normes incendie.

L'intersyndicale Fo Justice et CFDT demande une réunion d'urgence avec tous les acteurs de la sécurité incendie pour mettre en place un protocole d'intervention incendie.